


Blaues LED-Licht der BR E 10 216 korrigieren



Die aktuelle BR E 10 hat eine extrem bläuliche LED-Beleuchtung. Die Korrektur ist relativ einfach. Lediglich beim Abnehmen des Gehäuses wird man die Beschreibung ratlos beiseite legen, denn zu diesem Thema schweigt sich Arnold mit „asiatischer Zurückhaltung“ aus.

Weitergeholfen hat mir die Arnold-Anleitung einer BR E 10 aus deutschen Arnold-Zeiten.

Zuerst wird das Plastikteil am Fahrzeugboden abgezogen (roter Pfeil im Bild). Erst danach kann das Gehäuse einfach nach oben abgezogen werden.



Alles weitere ist nun einfach. Mit etwas orangem Glühlampenlack (gibt es bei Conrad Electronic) die oberen und die unteren LEDs auf beiden Seiten der Lok bepinseln. Etwas trocknen lassen und dann das Gehäuse wieder aufsetzen. Die LEDs leuchten jetzt in einem schönen warmen nur leicht gelblichen Farbton, der Blauschimmer ist passé.

Im Übrigen funktioniert das auch bei anderen Modellen mit Blauschimmer an der Stirn.